

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波宝思达轴承有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC250811
用人单位名称	宁波宝思达轴承有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波镇海区澥浦镇兴源路 268 号	联系人	杨青松
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	宁子茹	项目审核人	吕烽
项目负责人	宁子茹	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	郑刚超, 杨斯超		
调查时间	2025-07-04	用人单位陪同人	杨青松
检查范围	基准面车间 1F、基准面车间 3F、检验室 2F、测振表观室、清洗车间 4F、磨工车间 2F、磨工车间 3F、装配车间 4F		
存在的职业病危害因素	噪声, 戊烷(全部异构体), 正己烷, 正庚烷		
采样、检测人员	宁子茹, 高真真		
采样、检测时间	2025-07-07	用人单位陪同人	杨青松

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 30 个点、个体 1 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 07 月 24 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

